




Mise à jour SBD - Avis de modification

Dans le cadre du processus d'amélioration continu de ses produits, des composants internes de la SBD20-30 HepcoMotion ont été mis à jour. Cela modifie la position des trous de lubrification. Ce document explique ces changements.

SBD20-80 à chariot standard


Les dimensions extérieures de l'unité ne sont pas modifiées, cependant la position du centre du chariot par rapport à l'orifice de lubrification est déplacée. Voir tableau ci-dessous pour plus de détails.



Type d'unité	A	Y2
SBD 20-80 / SBD 20-80 C1	312	260

SBD20-80-B2 à chariot long

Les dimensions de la position des orifices de lubrification Y2 et Y3 ont été modifiées. Consultez le tableau ci-dessous.



Type d'unité	A	Y2	Y3
SBD 20-80 B2 / SBD 20-80 C1 B2	258.5	162.5	192.5

A titre de comparaison, les dimensions qui ont changé, par rapport à l'unité SDB20-80 d'origine, sont indiquées en gras dans le tableau ci-dessous.

Type d'unité	A	Y2	Y3
SBD 20-80 / SBD 20-80 C1	315.5	260	-
SBD 20-80 B2 / SBD 20-80 C1 B2	265.5	162.5	205
SBD 20-80 / SBD 20-80 C1	312	260	-
SBD 20-80 B2 / SBD 20-80 C1 B2	258.5	162.5	192.5

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, ou d'évoquer les modifications susceptibles d'affecter votre application, veuillez contacter Hepco.

HepcoMotion®, 64 chemin de la Chapelle
Saint Antoine, 95300, ENNERY, France

Tel: 01 34 64 30 44

E-mail : info.fr@hepcotion.com